

# NEMO GRABO PLUS

**VACUOMETRO  
DI SICUREZZA**



SWITCH ATTIVAZIONE

QUADRI-LOCK  
IN ACCIAIO INOX

ON/OFF  
LED BATTERIA

BATTERIA

VACUOMETRO

QUICK-RELEASE  
MANUALE

FISSAGGIO RAPIDO

PLUG-IN  
carica batteria



## Specifiche tecniche

### Nemo Grabo PLUS

Batteria Voltaggio **16V Li-ion**  
 Batteria specifica **2.2Ah**  
 Potenza tool **16W**  
 Dimensioni **297 x 181 x 115mm**  
 (11.7 x 7.1 x 4.5 inches)  
 Peso netto (con batteria) **1.5kg**  
 (3.3lbs)  
 Temperature di esercizio **0°C - 60°C**  
 (30°F - 140°F)  
 Tempo di lavoro (batteria piena carica)  
**1.5 h**

### FORZA MASSIMA DI TENUTA

Test di tenuta effettuato con supporto  
 perpendicolare  
 Vetro **170kg** (375lbs)  
 Metallo **110kg** (242lbs)  
 Plastica **100kg** (220lbs)  
 Legno **100kg** (220lbs)  
 Piastrella **170kg** (375lbs)  
 Cemento ruvido **80kg** (176lbs)  
 Carton gesso **75kg** (165lbs)

### Carica batteria GRABOPLUS

Mod. **XVE-1680150**  
 CARICA OUTPUT  
**DC 16.8V 1.5A**  
 CARICA INPUT  
**100V-240VAC 50/60Hz 1.5A max**